

SUBANEXO X PESQUISA DE PREÇOS COM MAPA COMPARATIVO												
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124-2026												
FONTES UTILIZADAS												
ANEXO LOTE ITEM	DESCRIPTIVO	SIMILARES	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	CGU NFE	BNC	COMPRAS BR	COMPRAS GOV	MV MARCOS VOUGADO	MÉDIA ARITMÉTICA ²
1 / 1 / 1	Serviço de Manutenção preventiva COMPLETA em aparelhos de ares condicionados modelo SPLIT com capacidade de 7.500 BTUs.	////	////	170,00	////	170,00	////	////	////	////	150,00	163,33
1 / 1 / 2	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Recarga de Gás para aparelho de 7.500 BTUs.	319,00	////	280,00	////	255,00	////	////	////	////	300,00	299,67
1 / 1 / 3	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Ventilador para aparelho de 7.500 BTUs.	////	328,83	////	////	394,96	////	////	////	////	350,00	357,93
1 / 1 / 4	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Capacitor de unidade Condensadora para aparelho de 7.500 BTUs.	////	197,31	////	////	167,00	////	////	////	////	150,00	171,44
1 / 1 / 5	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Relé de unidade Condensadora para aparelho de 7.500 BTUs.	////	////	////	////	144,60	////	////	////	////	150,00	147,30
1 / 1 / 6	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Sensor de Placa para aparelho de 7.500 BTUs.	////	188,45	////	////	199,00	////	////	////	////	80,00	155,82
1 / 1 / 7	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Motor de Turbina de Unidade Condensadora para aparelho de 7.500 BTUs.	////	////	////	230,00	203,33	////	////	226,62	////	300,00	252,21
1 / 1 / 8	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Placa Eletrônica para aparelho de 7.500 BTUs.	186,62	////	////	219,99	177,09	////	////	////	////	250,00	208,42
1 / 1 / 9	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Compressor de Unidade Condensadora para aparelho de 7.500 BTUs.	////	559,36	////	////	600,00	////	////	////	703,11	1.500,00	620,82
1 / 2 / 10	Serviço de Manutenção preventiva COMPLETA em aparelhos de ares condicionados modelo SPLIT com capacidade de 9.000 BTUs.	////	////	260,00	////	270,00	////	264,00	236,00	////	150,00	257,50
1 / 2 / 11	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Recarga de Gás para aparelho de 9.000 BTUs.	////	285,00	291,00	////	300,00	270,00	260,00	////	////	350,00	299,20
1 / 2 / 12	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Ventilador para aparelho de 9.000 BTUs.	////	////	////	////	397,50	////	475,00	////	////	350,00	407,50
1 / 2 / 13	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Capacitor de unidade Condensadora para aparelho de 9.000 BTUs.	150,00	154,54	181,62	////	175,67	////	////	164,11	////	150,00	162,66
1 / 2 / 14	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Relé de unidade Condensadora para aparelho de 9.000 BTUs.	150,00	////	181,62	159,00	148,26	////	////	164,11	////	150,00	158,83
1 / 2 / 15	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Sensor de Placa para aparelho de 9.000 BTUs.	////	185,41	////	////	210,00	////	////	////	////	100,00	165,14
1 / 2 / 16	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Motor de Turbina de Unidade Condensadora para aparelho de 9.000 BTUs.	////	////	////	169,99	139,36	////	////	////	////	350,00	260,00
1 / 2 / 17	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Placa Eletrônica para aparelho de 9.000 BTUs.	////	299,00	////	290,00	300,00	406,42	////	////	////	350,00	329,08
1 / 2 / 18	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Compressor de Unidade Condensadora para aparelho de 9.000 BTUs.	////	1.190,30	////	////	1.180,00	////	////	998,52	////	1.800,00	1.122,94
1 / 3 / 19	Serviço de Manutenção preventiva COMPLETA em aparelhos de ares condicionados modelo SPLIT com capacidade de 12.000 BTUs.	////	200,50	////	149,90	155,00	////	////	////	////	150,00	163,85
1 / 3 / 20	Serviço de Instalação COMPLETA de aparelhos de ares condicionados modelo SPLIT com capacidade de 12.000 BTUs.	////	////	340,00	340,00	299,75	////	340,00	314,07	////	500,00	355,64
1 / 3 / 21	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Recarga de Gás para aparelho de 12.000 BTUs.	319,00	316,67	291,00	////	////	////	349,00	////	////	450,00	358,67
1 / 3 / 22	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Ventilador para aparelho de 12.000 BTUs.	////	500,39	////	////	584,00	////	////	////	////	800,00	692,00
1 / 3 / 23	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Capacitor de unidade Condensadora para aparelho de 12.000 BTUs.	////	130,00	159,98	////	142,00	////	145,00	////	////	150,00	149,24
1 / 3 / 24	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Relé de unidade Condensadora para aparelho de 12.000 BTUs.	////	////	////	////	144,60	////	173,00	////	////	150,00	155,87
1 / 3 / 25	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Sensor de Placa para aparelho de 12.000 BTUs.	////	147,00	120,00	////	////	////	////	////	////	120,00	129,00
1 / 3 / 26	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Motor de Turbina de Unidade Condensadora para aparelho de 12.000 BTUs.	////	315,17	////	////	360,00	////	////	////	////	400,00	358,39
1 / 3 / 27	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Placa Eletrônica para aparelho de 12.000 BTUs.	////	368,00	////	////	453,10	////	349,90	////	////	350,00	380,25
1 / 3 / 28	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Compressor de Unidade Condensadora para aparelho de 12.000 BTUs.	////	1.311,70	1.360,81	1.687,00	1.420,00	////	////	////	////	2.000,00	1.444,88
1 / 4 / 29	Serviço de Manutenção preventiva COMPLETA em aparelhos de ares condicionados modelo SPLIT com capacidade de 18.000 BTUs.	180,00	193,08	170,00	190,00	200,00	////	////	////	////	200,00	188,85
1 / 4 / 30	Serviço de Instalação COMPLETA de aparelhos de ares condicionados modelo SPLIT com capacidade de 18.000 BTUs.	////	////	////	////	670,00	////	////	////	////	800,00	735,00

1 / 4 / 31	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Recarga de Gás para aparelho de 18.000 BTUs.	471,56	584,22	////	////	500,00	////	480,00	450,00	////	550,00	505,96
1 / 4 / 32	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Ventilador para aparelho de 18.000 BTUs.	////	////	////	////	705,26	////	605,00	////	////	800,00	703,42
1 / 4 / 33	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Capacitor de unidade Condensadora para aparelho de 18.000 BTUs.	////	////	////	////	149,00	////	180,00	////	////	150,00	159,67
1 / 4 / 34	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Relé de unidade Condensadora para aparelho de 18.000 BTUs.	////	////	////	////	////	////	265,00	////	////	150,00	207,50
1 / 4 / 35	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Sensor de Placa para aparelho de 18.000 BTUs.	175,00	185,41	////	////	188,78	////	////	////	////	150,00	174,80
1 / 4 / 36	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Motor de Turbina de Unidade Condensadora para aparelho de 18.000 BTUs.	////	////	////	749,00	570,00	////	579,90	////	////	500,00	549,97
1 / 4 / 37	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Placa Eletrônica para aparelho de 18.000 BTUs.	////	////	////	////	700,00	////	////	////	850,00	900,00	816,67
1 / 4 / 38	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Compressor de Unidade Condensadora para aparelho de 18.000 BTUs.	////	////	////	2.649,00	2.150,00	////	////	////	////	2.500,00	2.433,00
1 / 5 / 39	Serviço de Manutenção preventiva COMPLETA em aparelhos de ares condicionados modelo SPLIT com capacidade de 22.000 BTUs.	////	////	////	////	220,00	////	290,00	////	////	200,00	255,00
1 / 5 / 40	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Recarga de Gás para aparelho de 22.000 BTUs.	////	245,20	////	////	////	////	////	197,76	////	550,00	221,48
1 / 5 / 41	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Ventilador para aparelho de 22.000 BTUs.	////	400,00	////	////	450,00	////	////	////	500,00	500,00	462,50
1 / 5 / 42	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Capacitor de unidade Condensadora para aparelho de 22.000 BTUs.	////	////	200,00	238,00	////	////	////	////	////	170,00	202,67
1 / 5 / 43	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Relé de unidade Condensadora para aparelho de 22.000 BTUs.	////	////	////	////	144,60	////	////	////	////	150,00	147,30
1 / 5 / 44	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Sensor de Placa para aparelho de 22.000 BTUs.	////	118,01	////	////	146,19	////	////	////	////	150,00	138,06
1 / 5 / 45	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Motor de Turbina de Unidade Condensadora para aparelho de 22.000 BTUs.	////	////	////	////	412,50	////	349,90	////	////	300,00	354,13
1 / 5 / 46	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Placa Eletrônica para aparelho de 22.000 BTUs.	////	////	////	////	892,58	////	////	////	733,32	1.000,00	875,30
1 / 5 / 47	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Compressor de Unidade Condensadora para aparelho de 22.000 BTUs.	////	////	////	2.649,00	2.850,00	////	2.375,00	////	////	2.500,00	2.593,50
1 / 6 / 48	Serviço de Manutenção preventiva COMPLETA em aparelhos de ares condicionados modelo SPLIT com capacidade de 24.000 BTUs.	////	////	////	////	268,06	////	////	////	////	250,00	259,03
1 / 6 / 49	Serviço de Instalação COMPLETA de aparelhos de ares condicionados modelo SPLIT com capacidade de 24.000 BTUs.	290,00	232,00	////	////	279,89	////	235,00	////	////	1.200,00	259,22
1 / 6 / 50	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Recarga de Gás para aparelho de 24.000 BTUs.	////	211,51	////	234,00	250,00	////	////	215,42	////	550,00	227,73
1 / 6 / 51	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Ventilador para aparelho de 24.000 BTUs.	200,00	////	230,00	////	225,00	////	////	////	////	500,00	218,33
1 / 6 / 52	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Capacitor de unidade Condensadora para aparelho de 24.000 BTUs.	////	253,64	////	////	255,25	////	229,00	////	////	170,00	245,96
1 / 6 / 53	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Relé de unidade Condensadora para aparelho de 24.000 BTUs.	////	////	////	////	294,00	////	265,00	////	279,00	150,00	279,33
1 / 6 / 54	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Sensor de Placa para aparelho de 24.000 BTUs.	////	94,41	130,00	////	100,00	////	////	////	////	150,00	118,60
1 / 6 / 55	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Motor de Turbina de Unidade Condensadora para aparelho de 24.000 BTUs.	////	279,68	266,67	////	310,00	////	323,00	////	////	500,00	294,84
1 / 6 / 56	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Placa Eletrônica para aparelho de 24.000 BTUs.	////	////	////	////	892,58	////	////	////	850,00	1.000,00	914,19
1 / 6 / 57	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Compressor de Unidade Condensadora para aparelho de 24.000 BTUs.	500,00	500,00	////	////	594,80	////	639,00	////	////	2.500,00	558,45
1 / 7 / 58	Serviço de Manutenção preventiva COMPLETA em aparelhos de ares condicionados modelo SPLIT com capacidade de 30.000 BTUs.	294,33	350,00	300,00	////	350,00	////	331,50	////	////	250,00	325,17
1 / 7 / 59	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Recarga de Gás para aparelho de 30.000 BTUs.	471,56	////	////	////	526,00	////	417,00	449,75	////	600,00	492,86
1 / 7 / 60	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Ventilador para aparelho de 30.000 BTUs.	200,00	253,64	////	////	208,33	////	////	////	////	550,00	220,66
1 / 7 / 61	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Capacitor de unidade Condensadora para aparelho de 30.000 BTUs.	209,93	243,16	////	////	250,00	////	229,50	////	////	170,00	233,15
1 / 7 / 62	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Relé de unidade Condensadora para aparelho de 30.000 BTUs.	386,81	////	////	////	345,00	330,46	////	////	////	150,00	354,09
1 / 7 / 63	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Sensor de Placa para aparelho de 30.000 BTUs.	////	////	172,49	////	151,97	////	////	////	////	150,00	158,15
1 / 7 / 64	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Motor de Turbina de Unidade Condensadora para aparelho de 30.000 BTUs.	////	199,00	////	169,97	170,92	200,00	////	////	////	650,00	277,98
1 / 7 / 65	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Placa Eletrônica para aparelho de 30.000 BTUs.	////	////	////	204,00	250,00	////	////	235,18	////	1.000,00	229,73
1 / 7 / 66	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Compressor de Unidade Condensadora para aparelho de 30.000 BTUs.	800,00	////	////	////	644,44	////	681,00	////	////	2.500,00	708,48
1 / 8 / 67	Serviço de Manutenção preventiva COMPLETA em aparelhos de ares condicionados modelo SPLIT com capacidade de 34.000 BTUs.	159,00	170,00	170,00	140,00	140,00	////	////	140,85	////	350,00	153,31
1 / 8 / 68	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Recarga de Gás para aparelho de 34.000 BTUs.	////	400,00	////	349,00	383,33	////	////	////	////	700,00	377,44

1 / 8 / 69	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Ventilador para aparelho de 34.000 BTUs.	////	////	////	899,00	719,86	////	////	////	700,00	700,00	754,72
1 / 8 / 70	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Capacitor de unidade Condensadora para aparelho de 34.000 BTUs.	////	280,00	273,33	238,00	////	////	////	////	////	<u>200,00</u>	263,78
1 / 8 / 71	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Relé de unidade Condensadora para aparelho de 34.000 BTUs.	////	////	181,90	209,00	170,50	////	////	////	////	<u>150,00</u>	187,13
1 / 8 / 72	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Sensor de Placa para aparelho de 34.000 BTUs.	////	163,31	////	180,00	167,00	////	173,00	////	////	170,00	170,66
1 / 8 / 73	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Motor de Turbina de Unidade Condensadora para aparelho de 34.000 BTUs.	////	////	////	749,00	////	////	579,90	////	////	750,00	692,97
1 / 8 / 74	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Placa Eletrônica para aparelho de 34.000 BTUs.	////	////	////	////	1.000,00	////	////	////	850,00	<u>1.800,00</u>	925,00
1 / 8 / 75	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Compressor de Unidade Condensadora para aparelho de 34.000 BTUs.	////	////	////	2.649,00	2.850,00	////	2.375,00	////	////	2.900,00	2.693,50
1 / 9 / 76	Serviço de Manutenção preventiva COMPLETA em aparelhos de ares condicionados modelo SPLIT com capacidade de 36.000 BTUs.	159,00	170,00	170,00	140,00	////	////	////	140,85	////	<u>350,00</u>	155,97
1 / 9 / 77	Serviço de Instalação COMPLETA de aparelhos de ares condicionados modelo SPLIT com capacidade de 36.000 BTUs.	////	1.191,06	////	////	1.400,00	////	////	////	////	<u>1.800,00</u>	1.295,53
1 / 9 / 78	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Recarga de Gás para aparelho de 36.000 BTUs.	////	////	770,00	848,00	882,32	////	////	////	////	800,00	825,08
1 / 9 / 79	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Ventilador para aparelho de 36.000 BTUs.	////	////	////	////	837,50	////	////	////	700,00	850,00	795,83
1 / 9 / 80	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Capacitor de unidade Condensadora para aparelho de 36.000 BTUs.	////	280,00	////	238,00	////	////	////	////	////	200,00	239,33
1 / 9 / 81	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Relé de unidade Condensadora para aparelho de 36.000 BTUs.	////	////	181,90	209,00	////	////	173,00	////	////	150,00	178,48
1 / 9 / 82	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Sensor de Placa para aparelho de 36.000 BTUs.	////	163,31	////	180,00	167,00	////	173,00	////	////	170,00	170,66
1 / 9 / 83	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Motor de Turbina de Unidade Condensadora para aparelho de 36.000 BTUs.	////	////	////	749,00	////	////	579,90	////	////	950,00	759,63
1 / 9 / 84	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Placa Eletrônica para aparelho de 36.000 BTUs.	////	////	////	////	1.000,00	////	////	////	850,00	<u>1.800,00</u>	925,00
1 / 9 / 85	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Compressor de Unidade Condensadora para aparelho de 36.000 BTUs.	////	////	3.000,00	2.649,00	2.375,00	////	2.350,00	////	////	2.900,00	2.654,80
1 / 10 / 86	Serviço de Manutenção preventiva COMPLETA em aparelhos de ares condicionados modelo SPLIT com capacidade de 60.000 BTUs.	379,00	340,00	////	////	400,00	////	////	////	////	500,00	404,75
1 / 10 / 87	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Recarga de Gás para aparelho de 60.000 BTUs.	////	1.677,92	////	////	1.380,00	////	////	////	////	1.200,00	1.419,31
1 / 10 / 88	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Ventilador para aparelho de 60.000 BTUs.	////	////	////	1.626,70	1.600,00	1.400,00	////	////	////	<u>1.000,00</u>	1.542,23
1 / 10 / 89	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Capacitor de unidade Condensadora para aparelho de 60.000 BTUs.	////	200,00	////	////	199,00	////	253,00	////	////	200,00	213,00
1 / 10 / 90	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Relé de unidade Condensadora para aparelho de 60.000 BTUs.	////	////	////	////	144,60	////	173,00	////	////	150,00	155,87
1 / 10 / 91	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Sensor de Placa para aparelho de 60.000 BTUs.	////	340,00	////	////	356,00	////	350,00	////	////	<u>180,00</u>	348,67
1 / 10 / 92	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca do Motor de Turbina de Unidade Condensadora para aparelho de 60.000 BTUs.	////	////	////	1.049,00	////	////	////	////	////	1.000,00	1.024,50
1 / 10 / 93	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Placa Eletrônica para aparelho de 60.000 BTUs.	////	////	////	////	1.000,00	////	////	////	850,00	<u>2.000,00</u>	925,00
1 / 10 / 94	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split – Troca de Compressor de Unidade Condensadora para aparelho de 60.000 BTUs.	1.100,00	1.000,00	////	////	867,80	////	////	////	950,00	<u>3.900,00</u>	979,45

	SIM	NÃO
Todos os valores foram considerados para o cálculo do preço final?		X
Houve exclusão dos valores excessivamente elevados e/ou inexequíveis? ³	X	

Data: 19 DE AGOSTO DE 2026

CRISCIA MARIELE DE SOUZA

¹ Se Houver. Preencher esta coluna somente quando a licitação for por lote.

² Incluir o nome do método matemático utilizado para a definição do valor estimado (parâmetro de preço). Ex. média aritmética, mediana, etc.

³ Caso a resposta seja "Sim", indicar em negrito ou em destaque os valores desconsiderados na tabela principal.

Importante:

Deve ser encaminhado no formato "PDF" toda a Pesquisa de Preço que instruiu o processo na peça denominada "PESQUISA DE PREÇO COM MAPA COMPARATIVO".

Nos casos de contratações públicas (Lei nº 13.303/2016) sob sigilo, basta a indicação do servidor responsável pela pesquisa.

É vedado a inserção de imagem, figuras ou PDF dentro da planilha.

